

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	373	Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.	45-170-053.H
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	373	Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.	45-170-053.H
Betreiber	[Name]	Pfleiderer Neumarkt GmbH		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Dreichlinger Straße 76	92318	Neumarkt i.d.OPf.
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zur Herstellung von Spanplatten		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	6.3.1		6.1c

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	14.11.2017	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	diverse Bescheide und Anzeigen	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Defekter Kompensator am Übergang Abluft der Trockner in EW 75; Austritt von Feststoffen und Flüssigkeit	Reparatur des Kompensators	23.02.2018	LRA NM	06.02.2018
Änderung der Pressenabsaugung im Spanplattenwerk 3	Die Anzeige nach § 15 BImSchG	16.03.2018	LRA NM	06.03.2018
Fehlende Festlegung der Parameter für die ausreichende Wirksamkeit des Abgaswäschers des Spanplattenwerks 2	Festlegung nach Ertüchtigung des Wäschers	18.06.2018	LRA NM	
Aufzeichnung der qualitativen Staubmessung kann-	Einsichtnahme in die Aufzeichnungen	20.03.2018	LRA NM	

ten nicht vorgelegt werden				
Fehlende messtechnische Überprüfung der Gesamtlärmemissionen	Durchführung einer Lärmmessung nach Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen	28.09.2018	LRA NM	
Teilweise Umsetzung von Lärminderungsmaßnahmen und messtechnische Überprüfung der Gesamtlärmimmission	Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen mit Nachweisführung	29.06.2018	LRA NM	
Fehlende Dokumentation der Ausfall- und Störzeiten der Abgasreinigungseinrichtung der Trockner	Dokumentation der Ausfall- und Störzeiten	06.03.2018	LRA NM	02.03.2018
Aufzeichnungen über die Wartungsarbeiten und Instandhaltungsarbeiten an den Abgasreinigungseinrichtungen der Trockner konnten noch nicht eingesehen werden.	Vorlage der Aufzeichnung der Instandhaltungsarbeiten Vorlage der Aufzeichnung der Wartungsarbeiten	29.03.2018	LRA NM	Instandhaltung: Nachweis erfolgt am 02.03.2018; Wartung: noch nicht erfolgt
keine kontinuierliche Ermittlung der Formaldehyd-Emissionen	Vorlage einer Stellungnahme	29.03.2018	LRA NM	
Überschreitung des EGW für Staub im Abgas der EQ 105	Ertüchtigung des Filters, Messtechnischer Nachweis	31.05.2018	LRA NM	

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL