

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	373	Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.	45-170-034.H	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	373	Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.	45-170-034.H	
Betreiber	[Name]	Huber SE			
Standort	[Bezeichnung]				
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Industriepark Erasbach A1	92334	Berching	
	EMAS [X]	X	ISO 14001 ff (+) [X]	X	
Anlage	[Bez.]	Beisanlage			
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	3.10.1			2.6

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36	
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	10.04.2019	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X			
	Schwerpunkte [X]				
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	21.01.1993, 02.07.2003		
	Anforderungsliste [X]				
	Schwerpunktprogramm [X]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]		Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Fehlende sachkundige Person für Abscheider	Benennen der verantwortlichen Person	15.07.2019	LRA NM	11.07.2019
Fehlender Nachweis über ausreichende Bemessung der Abscheider	Nachweis über ausreichende Bemessung der Abscheider	15.07.2019	LRA NM	11.07.2019
Fehlende Entwässerungsplanung	Darstellen der Entwässerung in einem Plan	31.07.2019	LRA NM	24.07.2019

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL