

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	373	Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.	45-170-053.H
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	373	Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.	45-170-053.H
Betreiber	[Name]	Pfleiderer Neumarkt GmbH		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Dreichlinger Straße 76	92318	Neumarkt i.d.OPf.
	EMAS [X]	ISO 14001 ff (+) [X]		
Anlage	[Bez.]	Anlage zur Herstellung von Spanplatten		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	6.3.1		6.1c

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12	
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	27.11.2019	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X			
	Schwerpunkte [X]				
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]					
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	diverse Bescheide und Anzeigen		
	Anforderungsliste [X]				
	Schwerpunktprogramm [X]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]		Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Fehlende messtechnische Überprüfung der Gesamtlärmemissionen	Durchführung einer entsprechenden Lärm-messung	unverzüglich nach Erhalt	LRA NM	
Staubablagerungen auf den Rohren der Altholzreinigung	Säuberung der Rohre	30.06.2020	LRA NM	

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL