

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	373	Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.	45-170-053.H
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	373	Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.	45-170-053.H
Betreiber	[Name]	Pfleiderer Neumarkt GmbH		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Dreichlinger Straße 76	92318	Neumarkt i.d.OPf.
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]	N
Anlage	[Bez.]	Anlage zur Herstellung von Spanplatten		
	[4.BlmSchV] ² , [IE-RL] ²	6.3.1		6.1c

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	12	
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	23.11.2021	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	N			
	Schwerpunkte [J/N]	J	Bisherige Mängel, neueste Änderungsanzeigen		
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		J			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	Diverse Bescheide und Anzeigen		
	Anforderungsliste [J/N]				
	Schwerpunktprogramm [J/N]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	N	Stilllegung [J/N] N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Kaminhöhen der EQ 32, EQ 34 und EQ 36 bisher nicht entsprechend TA Luft umgesetzt (durchzuführen bis Oktober 2024)	Vorlage Zeitplan/Auftragsbestätigung Gutachten	31.12.2022		
Fehlende Einhausung der Förderer bzw. Kopf- und Übergabestationen	Einhausung und Vorlage von Fotos	31.12.2022		
NIR-Sortierer lauter als in Planung veranschlagt	Schalltechnische Erfassung und Vorlage Messbericht	18.11.2022		

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL