

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	373	Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.	45-170-101.N
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	373	Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.	45-170-101.N
Betreiber	[Name]	Pfleiderer Neumarkt GmbH		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Dreichlinger Straße 76	92318	Neumarkt i.d.OPf.
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]	N
Anlage	[Bez.]	Holzheizkraftwerk/Energiezentrale		
	[4.BlmSchV] ² , [IE-RL] ²	8.1.1.1	5.2b	

Überwachung						
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	12		
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:			
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	23.11.2021	angekündigt [J/N]	J		
	Prüfumfang	umfassend [J/N]	N			
§§ 52 und 52a BlmSchG	Schwerpunkte [J/N]	J	Bisherige Mängel, neueste Änderungsanzeige			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		N				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	Diverse Bescheide und Anzeigen			
	Anforderungsliste [J/N]					
	Schwerpunktprogramm [J/N]					
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	N	Stilllegung [J/N]	N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Fehlende Kalibrierung und Funktionsprüfung der Messeinrichtungen zur Feststellung der Verbrennungsbedingungen	Durchführung der Kalibrierung u. Funktionsprüfung	31.12.2022		
Korrosion des Innenrohrs der EQ 75	Erneuerung der zweiten Hälfte des Rohres	31.07.2022		
Veraltete Messgeräte für die kontinuierlichen Messungen am Heizkraftwerk	Austausch der Messgeräte	31.12.2022		

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL