

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	373	Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	373	Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.	
Betreiber	[Name]	Bock 1 GmbH & Co. KG		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	An der Heide 17	92353	Postbauer-Heng
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Aluminium-Druckgussanlage		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	3.8.1		2.5b

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	24
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	26.10.2021	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	17.08.1999, 30.03.2001, 26.01.2006, 21.06.2010, 19.03.2015	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
fehlende Anzeige nach § 15 BImSchG über Austausch Schmelzöfen, Umsetzung Tiegel-Schmelzöfen und Abluffführung	Vorlage einer entsprechenden Anzeige nach § 15 BImSchG	30.06.2022		
Emissionsmessung nicht fristgerecht im August 2020 erfolgt	nächste Messung muss im August 2023 erfolgen	08/2023		

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL